


Пример:

Расход пара = 1200 кг/ч

Давление на входе = 10 бар / минимальное давление = 8 бар

 1200 кг/ч × Коэффициент запаса 1,25 = 1500 кг/ч **выбрано DN40**





Техника с будущим.
 качественное немецкое оборудование

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schloß Holte-Stukenbrock,
 Тел. +49 (0)5207 / 994-0, Факс +49 (0)5207 / 994-158 или 159 Интернет: <http://www.ari-armaturen.com> E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com